

橋梁点検結果の公表について

点検について

道路管理者は、平成25年の道路法改定等を受け、平成26年7月より、「橋梁・トンネル及び道路付属物等」の道路施設について、「5年に1度」近接目視にて、点検を実施していきます。

《平成29年3月現在点検実施数》

| 道路施設 | 管理施設数 | 点検実施数 | 点検実施率 |
|------|-------|-------|-----------|
| 橋 梁 | 4 4 橋 | 2 3 橋 | 5 2 . 3 % |

点検結果について

橋梁、トンネル等の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。

| 区分 | | 状態 |
|-----|--------|--|
| I | 健 全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 |
| II | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている可能性が有り、早期に措置を講ずべき状態。 |
| IV | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障を生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

管理橋梁の現状

現在、増毛町が管理する橋梁数は、全44橋である橋梁の種別は、鋼橋(9橋)が20%コンクリート橋(34橋)が77%、BOX橋(1橋)が3%である。

橋長別では、44橋のうち15m以上の橋が15橋で、15m未満の橋は29である。

橋 梁 点 検 結 果

北海道 増毛町

| 橋梁名 (フリガナ) | | 路線名 | 架設年次 (西暦) | 橋長 (m) | 幅員 (m) | 管理者 | | 行政区域 | | 点検記録 | |
|------------|---------------|----------|--------------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | | | | | 管理者名 | 管理部署名 | 都道府県名 | 市町村名 | 点検年 | 判定区分 |
| イワオイ橋 | (イワオイハシ) | 岩老5号道路線 | 1964 | 6.3 | 4.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 海浜橋 | (カイヒンハシ) | 海岸通線 | 1967 | 2.9 | 5.2 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 第一新信砂橋 | (ダイイチシンノサハシ) | 朱文別道路線 | 1971 | 20.6 | 6.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 早苗橋 | (サエナハシ) | 朱文別道路線 | 1974 | 17.4 | 7.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2015 | II |
| 千代田橋 | (チヨダハシ) | 箸別道路線 | 1977 | 32.0 | 6.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 第二信砂橋 | (ダイニシンノサハシ) | 阿信道路線 | 1978 | 60.2 | 4.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2017 | II |
| 古茶内橋 | (コチャナイハシ) | 古茶内道路線 | 1978 | 4.4 | 5.8 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 本小樽間内橋 | (ホンソウヅルマナイハシ) | 古茶内道路線 | 1980 | 8.7 | 6.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | III |
| ケマフレ橋 | (ケマフレハシ) | ケマフレ道路線 | 1980 | 8.3 | 3.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | III |
| 磯波橋 | (イソミハシ) | 海岸通線 | 1981 | 6.1 | 5.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 野塚橋 | (ノヅカハシ) | 裏町通線 | 1983 | 6.0 | 5.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 神威橋 | (カムイハシ) | 2丁目通線 | 1985 | 6.2 | 6.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 永寿橋 | (エイジュハシ) | 役場通線 | 1985 | 6.2 | 17.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 暁橋 | (アカツキハシ) | 第2火防通線 | 1986 | 6.6 | 11.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2015 | II |
| 雷光橋 | (ライコウハシ) | 4丁目通線 | 1986 | 6.1 | 5.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 五光橋 | (ゴコウハシ) | 5丁目通線 | 1986 | 5.9 | 11.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 大別苺橋 | (オホベツカリハシ) | 大別苺漁港道路線 | 1988 | 15.4 | 9.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 篠田橋 | (シノダハシ) | 6丁目通線 | 1988 | 7.4 | 6.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | I |
| 七福橋 | (シチフクハシ) | 7丁目通線 | 1988 | 7.2 | 11.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 清流橋 | (セイリュウハシ) | 11丁目通線 | 1990 | 7.2 | 9.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 陣屋橋 | (ジンヤハシ) | 10丁目通線 | 1990 | 7.1 | 6.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | I |
| 九重橋 | (クワヱハシ) | 9丁目通線 | 1990 | 7.1 | 6.0 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |
| 曙橋 | (アケボノハシ) | 大別苺道路線 | 1990 | 15.6 | 5.5 | 増毛町 | 建設課 | 北海道 | 増毛町 | 2016 | II |

○




図 2.1 対象橋梁位置図