

増毛町立学校施設耐震化状況(平成24年4月現在)

1. 耐震診断を実施した学校施設

①

学校名	種別	建築年度	構造	面積 (㎡)	耐震 基準	一次診断 実施年月	二次診断 実施年月	耐震化 計画等
別荘小学校	校舎	S40.8	RC/二階建	1,520	旧	H20.8	H21.4	未定
診断結果(Is値)								
一階部分	X方向※①	0.621	Y方向※②	0.594	※①: X方向とは校舎正面左右への耐力指標 ※②: Y方向とは校舎奥行方向への耐力指標			
二階部分	X方向	0.846	Y方向	1.083				
屋上部分	X方向	0.738	Y方向	1.039				

②

学校名	種別	建築年度	構造	面積 (㎡)	耐震 基準	一次診断実施年月	二次診断実施年月	耐震化 計画等
舎熊小学校	校舎	H 2.12	RC/三階建	1,978	新	—	—	
	体育館	S46.10	RC/平屋建	737	旧	—	H21.4	H22.10 耐震化済
診断結果(Is値)								
上部	X方向※①	0.4		※①: X方向とは桁行方向への耐力指標 ※②: Y方向とは梁間方向への耐力指標				
下部	X方向	0.47						
外壁付近	Y方向※②	1.11						
中心付近	Y方向	1.62						

2. 未実施の学校

学校名	種別	建築年度	構造	面積 (㎡)	耐震 基準	一次診断	二次診断	耐震化 計画等
増毛小学校	校舎	H 7.3	RC/二階建	2,970	新	—	—	—
	体育館	H 5.12	S/平屋建	1,348	新	—	—	—
阿分小学校	校舎	S57.10	RC/二階建	1,192	新	—	—	—
	体育館	S38.10	RC/平屋建	406	旧	未定	未定	未定
増毛中学校	校舎	H 9.12	RC/二階建	3,185	新	—	—	—
	体育館	H11.3	RC/平屋建	1,184	新	—	—	—

【一覧表の説明】

- 耐震診断を要するものは、「旧耐震基準に適合」の建物に限ります。
「旧」-昭和56年以前に建築した校舎等で建築基準法上、旧耐震基準に適合したもの。
「新」-昭和57年以降に建築した校舎等で建築基準法上、新耐震基準に適合しているもの。
- 耐震診断結果(Is値)
Is値-構造耐震指標のことで、建物の耐震性能を表す指標です。
Is値
0.3未満……………大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が高い。
0.3以上0.6未満…大規模の地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性がある
0.6以上……………大規模の地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が低い。